

四川中利环境检测技术有限公司

检 测 报 告

川中环检字（2019）第（水、废气、噪声）0698号



152313050234

项目名称：峨眉山金威利运动用品有限公司污水排放检测

委托单位：峨眉山金威利运动用品有限公司

委托单位地址：四川省峨眉山市乐峨路符溪段219号

检测类别：委托检测

报告编号：20190698

(盖章)

检测报告说明

- 1、报告封面处无本公司检验检测专用章无效，无MA章无效，报告无效。
盖章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改、增删无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对报告有异议，须于收到本报告十日内向本公司提出，逾期不予受理。

1、检测内容

受峨眉山金威利运动用品有限公司委托，按照委托方确定的检测方案，我公司对该企业污水处理站总排口废水、无组织废气和昼间厂界环境噪声进行了现场采样检测。

样品来源：现场采样检测

采样日期：2019年6月22日

分析日期：2019年6月22日~2019年6月24日

企业基本情况调查：

采样于峨眉山金威利运动用品有限公司污水处理站总排口处。

类别	点位编号	检测点位	检测项目	检测频次
	S2	化晶厂房	103°34'8.58"E; 29°36'32.64"N	

本次检测频次描述见表2-2。

检测项目

检测频次

检测时间

检测地点

化晶厂房

连续24小时


11月03/2018

表 4-2-2 工组组织废气检测结果

单位: mg/m³							
检测 项目	点位 编号	检测点位	检测结果			标准 限值	评价 结果
			第一次	第二次	第三次		
甲烷总烃	1#	油印车间外西面	0.56	0.60	0.44	2.0	达标
	2#	油印车间外南面	0.36	0.52	0.86		
	3#	油印车间外东面	0.60	0.40	0.57		
	7#	成型车间外西面	0.64	0.59	0.51		
	8#	成型车间外北面	0.76	0.74	0.79		
	9#	成型车间外南面	0.80	0.71	1.11		

注：*企业通过军商和民军商外经贸组织发展扶持了贵州省黔东南州锦屏山发在将杭物推
(GB512377-2017)表5中无组织排放限值浓度限值。

附图：项目检测布点示意图



(以下空白)